

NEWS

Molen Rusak, TNI dan Warga Bergerak Cepat Agar Pengecoran Jalan TMMD Tak Terhenti

Agung widodo - PURWOREJO.TNIAD.NET

Jul 22, 2026 - 08:28



Anggota Satgas TMMD bersama warga langsung bergerak memperbaiki mesin. Mesin molen yang menjadi salah satu peralatan utama mengalami kerusakan, Rabu (22/7/2026).

PURWOREJO- Pengecoran jalan rabat beton dalam program TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708/Purworejo di Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sempat menghadapi kendala. Mesin molen yang menjadi salah satu peralatan utama mengalami kerusakan, Rabu (22/7/2026).

Namun, pekerjaan tidak berhenti. Anggota Satgas TMMD bersama warga langsung bergerak memperbaiki mesin tersebut dengan peralatan yang tersedia. Kekompakan itu dilakukan agar proses pembangunan jalan tetap berjalan sesuai target.

Koordinator Lapangan Satgas TMMD, Peltu Heri Kuncoro, mengatakan mesin molen memiliki peran penting dalam mempercepat proses pengecoran jalan. Karena itu, perbaikan segera dilakukan ketika terjadi kerusakan.



“Mesin molen sangat membantu mempercepat proses pengecoran. Saat mengalami kendala, kami bersama warga segera memperbaikinya agar pekerjaan tidak terhenti dan target sasaran fisik TMMD tetap tercapai sesuai jadwal,” ujar Peltu Heri Kuncoro.

Menurutnya, kendala teknis di lapangan dapat diatasi berkat kerja sama antara anggota Satgas TMMD dan masyarakat. Semangat gotong royong menjadi kekuatan penting dalam menyelesaikan setiap pekerjaan pembangunan.

Setelah mesin kembali berfungsi, proses pengecoran jalan rabat beton dilanjutkan. Satgas TMMD dan warga kembali bekerja bersama untuk menyelesaikan pembangunan akses jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Watuduwur.

Peristiwa tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada peralatan dan tenaga, tetapi juga pada kekompakan. Ketika mesin berhenti, gotong royong membuat pekerjaan kembali berjalan.

(Agung)